

La imagen actual del edificio da cuenta del deterioro que se ha originado a partir de las características de su envoltente. Un edificio sin identidad, invadido por máquinas y publicidad temporal.

Haciendo énfasis en la **torre cilíndrica**, se toma como primera decisión, establecer **usos mixtos de plantas tipo**. Esto para **recuperar el uso de departamentos propuesto por el proyecto original** y para acomodar el programa de manera más apropiada a las orientaciones. **Departamentos hacia el norte y Oficinas hacia el sur.**



**SITUACIÓN ACTUAL**  
Foto: registro de los autores